

Bildbericht Haltung

A240143_63776 Mömbris_Pfarrer-Wörner-Straße

Isybau XML

Ortsteilname

63776 Mömbris

Straßenname

Pfarrer-Wörner-Straße

Kanalart

Mischwasser, Freispiegelabfluss im geschl. Profil

Objektbezeichnung

S1

Knoten Zulauf

S1

Knoten Ablauf

S3AP01

Inspektionsdatum

19.02.2024

Inspektionsnummer

2

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung

Profilhöhe (mm) Profilbreite (mm)

150

Form, kreisförmig, 100 mm

Stationierung 1,82m

Kode/Kürzel AECA



Rohrbruch/Einsturz, Fehlen von Teilen, 50 mm, 10-12 Uhr

Stationierung 1,82m

Kode/Kürzel BACB

Schadensklasse 4



Bildbericht Haltung

A240143_63776 Mömbris_Pfarrer-Wörner-Straße

Isybau XML

Ortsteilname

63776 Mömbris

Straßenname

Pfarrer-Wörner-Straße

Kanalart

Mischwasser, Freispiegelabfluss im geschl. Profil

Objektbezeichnung

S1

Knoten Zulauf

S1

Knoten Ablauf

S3AP01

Inspektionsdatum

19.02.2024

Inspektionsnummer

2

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung

Profilhöhe (mm) Profilbreite (mm)

150

Werkstoff, Steinzeug

Stationierung 2,82m

Kode/Kürzel AEDSTZ



Verschobene Verbindung, radial, 5 mm, 10 Uhr

Stationierung 3,44m

Kode/Kürzel BAJB

Schadensklasse 1



Bildbericht Haltung

A240143_63776 Mömbris_Pfarrer-Wörner-Straße

Isybau XML

Ortsteilname

63776 Mömbris

Straßenname

Pfarrer-Wörner-Straße

Kanalart

Mischwasser, Freispiegelabfluss im geschl. Profil

Objektbezeichnung

S1

Knoten Zulauf

S1

Knoten Ablauf

S3AP01

Inspektionsdatum

19.02.2024

Inspektionsnummer

2

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung

Profilhöhe (mm) Profilbreite (mm)

150

Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 3 %, 12-12 Uhr

Stationierung 3,44m

Kode/Kürzel BBAB

Schadensklasse **3**

