


Haltungsbericht

A240143_63776 Mömbris_Pfarrer-Wörner-Straße	Objektbezeichnung	Inspektionsdatum
Isybau XML	S6	23.02.2024
Ortsteilname	Knoten Zulauf	Inspektionsnummer
63776 Mömbris	S6	11
Straßenname	Knoten Ablauf	Inspektionsrichtung
Pfarrer-Wörner-Straße	S7	in Fließrichtung

Kanalart	Schmutzwasser, Freispiegelabfluss im geschl. Profil	Profilart	Kreisprofil
Kantentyp		Profilhöhe (m...)	150
AnschlussArt		Profilbreite (...)	
Material	Steinzeug		
Innenschutz	Nicht vorhanden		
Einzelheiten zur Auskleidung	Auskleidung werkmäßig eingebracht	Regeleinzelrohrlänge	1,0

Inspektionsverfahren	TV-Untersuchung	Wetter	kein Niederschlag
Name des Inspektors	Alessandro Reifenberger	Inspektionsart	Schiebekamera
Herkunft der Materialangaben	Feststellung vor Ort	Inspektionslänge (m)	17,0
Herkunft der Profilmaße	Gemessen am Knoten	Temperatur (°C)	
Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen	Reinigung	Ja
Fixierung		Entfernung	
Bezugspunkt Lage	Innenseite der Wand am Anfangsknoten		



Haltungsbericht

A240143_63776 Mömbris_Pfarrer-Wörner-Straße
Isybau XML
Ortsteilname
 63776 Mömbris
Straßenname
 Pfarrer-Wörner-Straße

Objektbezeichnung
 S6
Knoten Zulauf **Knoten Zulauf Typ**
 S6
Knoten Ablauf **Knoten Ablauf Typ**
 S7

Inspektionsdatum
 23.02.2024
Inspektionsnummer
 11
Inspektionsrichtung
 in Fließrichtung



S6-4.jpg



S6-5.jpg



S6-6.jpg

